


# 【中央消防署東出張所建設工事の進捗】


令和6年10月

本工事開始前





令和6年11月

地盤改良を行っています。





令和6年12月

【基礎工事】捨てコンクリートを打設しています。



令和7年1月

【基礎工事】配筋・型枠工を行っています。



令和7年1月

【基礎工事】コンクリート打設が終了しました。




令和7年2月

【躯体工事】土間のコンクリート打設が終了しました。




令和7年3月

【躯体工事】 1階部分の配筋及び型枠工を行っています。




令和7年3月末

【躯体工事】 1階部分のコンクリート打設が終了しました。



令和7年4月末

【躯体工事】PH階のコンクリート打設が終了しました。




令和7年5月末

【躯体工事】 躯体のコンクリート打設が終了しました。



令和7年6月末

屋上防水工事を行っています。




令和7年7月末

内部の様子



令和7年7月10日現在の執務室の状況（玄関ホール側から撮影）




令和7年7月10日現在の執務室の状況（食堂・休憩室側から撮影）

令和7年7月末

内部の様子



令和7年7月10日現在の出勤準備室の状況（執務室側から撮影）



令和7年7月10日現在の車庫の状況

令和7年7月末

内部の様子



令和7年7月10日現在の待機室前通路の状況（職員通用口側から撮影）



令和7年7月10日現在の待機室の状況

令和7年9月10日

外観

【全景】



【玄関付近】



令和7年9月10日

外観

【車庫付近】



【西面（訓練施設）】



令和7年9月10日

内部の様子

【執務室】



【出動準備室】




令和7年9月10日

内部の様子

【待機室】



【待機室前通路】



令和7年9月10日

内部の様子

【洗面室】



【シャワー室】



令和7年9月10日

外部の様子

【ペントハウス階（受変電設備、発電設備、空調機室外機等設置）】



【山岳救助訓練施設】



令和7年9月10日

外部の様子

【合併処理浄化槽の据付け】



【防火水槽据付けのための掘削・基礎工事】



令和7年9月17日


内部の様子

【食堂・休憩室】



流し台の設置が完了しました。

【待機室】



【車庫】



室内の建具（扉等）を取り付けています。

令和7年9月17日

外部の様子

【沈砂槽を据付けています】



【防火水槽を据付けています】

