

【中央消防署北出張所建設工事の進捗】

国道側出入口工事

※国道側出入口工事は、令和7年1月31日に完工しました。

着工前（令和6年9月）




完工（令和7年1月）



建設工事

令和 6 年 1 1 月

本工事開始前



令和7年1月

地盤改良を行っています。



令和7年2月

【基礎工事】掘削を行っています。



令和7年3月

【基礎工事】捨てコンクリートを打設しました。





令和7年3月

【基礎工事】コンクリート打設を行っています。




令和 7 年 4 月

【躯体工事】土間の配筋・型枠工を行っています。



令和 7 年 5 月

【躯体工事】 1 階部分の配筋・型枠工を行っています。



令和7年6月

【躯体工事】PH階の配筋・型枠工を行っています。




令和7年7月

【内部の状況】



令和7年7月7日現在の執務室の状況



令和7年7月16日現在の執務室の状況

令和7年9月

【内部の状況】



令和7年9月18日現在の執務室の状況（玄関側から撮影）



令和7年9月18日現在の執務室の状況（トイレ側から撮影）

令和7年9月

【内部の状況】



令和7年9月18日現在の出動準備室の状況



令和7年9月18日現在の待機室前通路の状況

令和 7 年 9 月

【内部の状況】



令和 7 年 9 月 1 8 日現在の脱衣室・シャワー室の状況



令和 7 年 9 月 1 8 日現在の訓練室の状況

令和 7 年 9 月

【内部の状況】



令和 7 年 9 月 1 8 日現在の車庫の状況



令和 7 年 9 月 1 8 日現在の車庫の状況

令和 7 年 9 月

【外部の状況】



市道側の擁壁工事をしています。(令和 7 年 9 月 1 8 日現在)